

# KALDEWEI

# TOUT SIMPLEMENT POSÉ

La solution d'installation la plus  
rapide pour les surfaces de  
douche de KALDEWEI.



Montage simple et rapide des surfaces de douche KALDEWEI presque à fleur de sol ou de plain-pied. Grâce au « support de cuve extraplat KALDEWEI » prémonté en usine y compris l'appui central.

## Étapes d'installation

1. Poser ou encastrer
2. Raccorder et sceller
3. Tirer le joint de silicone et c'est fini

Les surfaces de douche KALDEWEI sont indéformables ; leur installation ne nécessite pas de prendre des mesures de stabilisation supplémentaires. Elles sont, en outre, très légères.\*

\*par rapport à la fonte minérale

# LE SUPPORT DE CUVE KALDEWEI EXTRAPLAT

## LE KIT PRODUITS



Configurateur de produit



Vidéo d'installation



1. Accès confortable grâce au contour intérieur sans seuil de la surface de douche sur deux côtés
2. Faible hauteur de montage pour une installation facile de plain-pied ou presque à fleur de sol, même pour les grands formats
3. Lignes claires, bords nets et rayons d'angles aigus pour un minimum de joints et un aspect uniforme
4. Espace au sol maximal même pour les grandes dimensions
5. L'évacuation en angle offre une grande flexibilité quant à la position de l'évacuation

1. Installation rapide et facile sur n'importe quel sol
2. Le support confère à la douche une grande stabilité grâce à sa structure plane en 5 points
3. Support de cuve extraplat incluant appui central prémonté en usine – livrés en un seul paquet

1. Stabilité optimisée
2. Éclat brillant
3. Facile à nettoyer